



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

GP 105/2024

Itanhaém, 20 de março de 2024.

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 27, de 2024, de autoria do ilustre Vereador Silvio Cesar de Oliveira, junto ao presente estou encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis as informações prestadas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Sem outro particular, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Atenciosamente,

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda

DD. Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno

	Número: 197/2024	Data: 14/03/2024
Para: Secretaria Relações Institucionais	Dr. Renato Lancellotti	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Sr. Vinicius Camba de Almeida	

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Requerimento nº 27/2024, encaminho resposta do Eng.º Fábio através do memorando nº 31/2024.

Atenciosamente,

VINICIUS CAMBA DE ALMEIDA

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno

	Número: 31/2024	Data: 14/03/2024
Para: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Eng. Vinícius Camba de Almeida	
De: Departamento de Eng ^a e Obras Públicas (DEOP)	Eng. Fábio de Almeida Nóbrega	

Em resposta ao requerimento Nº 27/2024 em relação a informações sobre a manutenção da Ponte Sertório Dominicano da Silva (Ponte do Rio Itanhaém):

1. A prefeitura está ciente de que existe um vídeo circulando nas redes sociais acerca dos problemas acima mencionados?

Resp: Tendo em vista que o vídeo está circulando nas redes sociais, a prefeitura está ciente de tal fato.

2. A prefeitura já enviou o engenheiro ao local para verificar as condições e os possíveis riscos das rachaduras para a população que utiliza a ponte?

Resp: A prefeitura enviou equipe técnica para vistoriar o local em 26/02/2024; os locais apontados como possíveis pontos de rachaduras correspondem a juntas de dilatação, previstas em obras de grande porte, como a referida ponte. As juntas de dilatação são dispositivos utilizados em pontes e viadutos para permitir a expansão e contração das estruturas, executados nos tabuleiros de pontes e viadutos para vedar as fendas que permitem a movimentação das estruturas; elas ajudam a evitar danos causados pela dilatação térmica, garantindo a estabilidade e segurança das construções.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno

3. É realizado algum tipo de manutenção no local? Se sim, quando ocorreu?

Resp: Como resultado da vistoria, conclui-se que no presente momento as patologias encontradas não trazem riscos aos usuários, não necessitando de interdição, porém recomenda-se a contratação de laudo técnico de empresa especializada para elaborar um mapeamento atualizado, para identificação dos problemas em toda a sua estrutura como: pilares, pista de rolamento, junta de dilatação e a resistência do concreto.

Informamos em tempo, que já enviamos uma carta-consulta do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), para possível contratação.

Quanto à zeladoria das vias, não compete à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Engº Fábio de Almeida Nóbrega

Dpto. de Engª e Obras Públicas
Chefe de Gabinete

José Luiz de Almeida Spinelli

Dpto. de Pavimentação
Engenheiro

Vinícius Camba de Almeida

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano