



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

Indica ao Executivo a manutenção URGENTE da Ponte localizada na Av. Walter Apelian Barbosa, altura do numero 630 – Balneário Gaivotas.

Senhor Presidente:

Indica ao Executivo a manutenção URGENTE da Ponte localizada na Av. Walter Apelian Barbosa, altura do numero 630 – Balneário Gaivotas.

Justificativa:

Tal indicação é feita após este gabinete ser procurado por moradores locais que cobraram providências no sentido de que seja realizada uma manutenção/ reforma em caráter de urgência na Ponte localizada na Av. Walter Apelian Barbosa, altura do numero 630 – Balneário Gaivotas.

Segundo relatos dos munícipes, a ponte está com diversas rachaduras e fendas abertas em toda sua extensão, colocando em risco todos que por ali transitam diariamente. Ante o exposto, requer o atendimento da reivindicação acima descrita, pois a mesma contribuirá determinadamente para com a população local que passará a desfrutar de um ambiente mais seguro e com menor possibilidade de desencadear acidentes.

Sala “D. Idílio José Soares”, em 17 de maio de 2023.

Fernando da Silva Xavier de Miranda
Vereador



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003100300031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO

Sala “D. Idílio José Soares”, em 18 de maio de 2023.

PROFESSOR FERNANDO
VEREADOR



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003100300031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

