

Indicação nº _____, de 2023.

Indica ao Executivo, a manutenção URGENTE da Ponte Sertório Domiciano da Silva, em Itanhaém.

Senhor Presidente:

Indica ao Executivo a manutenção URGENTE da Ponte Sertório Domiciano da Silva, em Itanhaém.

Justificativa:

Tal indicação é feita após este gabinete ser procurado por moradores locais que cobraram providências no sentido de que seja realizada uma manutenção/ reforma em caráter de urgência na Ponte Sertório Domiciano da Silva, em Itanhaém. Segundo relatos dos munícipes, a ponte está com diversas rachaduras e fendas abertas em toda sua extensão, colocando em risco todos que por ali transitam diariamente (fotos em anexo).

Ante o exposto, requer o atendimento da reivindicação acima descrita, pois a mesma contribuirá determinantemente para com a população local que passará a desfrutar de um ambiente mais seguro e com menor possibilidade de desencadear acidentes.



Sala “D. Idílio José Soares”, em 22 de Fevereiro de 2023.

**Carlos Henrique Silvestre Garzon
Vereador**