



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO

“Solicita ao Executivo e à SABESP, informações quanto ao estado em que se encontra a Avenida Sorocabana, bem como a Rua Pedro Américo após execução de obra”.

Senhor Presidente,

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, seja expedido ofício ao Poder Executivo municipal e a SABESP, solicitando informações quanto ao estado em que se encontra a Avenida Sorocabana, bem como a Rua Pedro Américo após execução de obra.

Já faz alguns meses que a SABESP, ao que tudo indica, finalizou uma obra de pavimentação na Rua Pedro Américo, no Belas Artes e na Avenida Sorocabana sentido Cibratel.

A obra causou dificuldades e aborrecimentos para o tráfego de veículos e para os moradores locais, pois: *a uma*, tiveram a sua locomoção prejudicada; *a duas*, tiveram o acesso às suas residências dificultado; *a três*, encontram fundada preocupação com a qualidade do nivelamento e da pavimentação do local afetado pelas obras, tendo em vista o histórico negativo que a SABESP ostenta, pois, por ocasião do término do serviço, as vias costumam ficar desniveladas e afundam, causando o aparecimento de buracos.

Ocorre que a preocupação dos moradores virou realidade, pois, aparentemente, a obra realizada foi concluída e a qualidade do serviço realizado pela

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003000330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

SABESP, ou por sua terceirizada, além de ser inferior, deixou o solo completamente desnivelado e esburacado, fato que causa, por evidente, transtornos à população local que utiliza esta importante via.

No local é possível constatar que ao redor da tampa dos bueiros surgiram buracos que impossibilitam o trânsito regular pelo local. Atualmente, ou o motorista para e prossegue devagar ou está fadado a danificar o seu veículo de tão grande que estão os buracos.

Há pontos em que o desnível chega a quase 20 centímetros em um local que foi pavimentado há apenas alguns meses.

Assim, requeiro ao Poder Executivo e a SABESP que informem a essa Colenda Câmara Municipal:

1. A obra realizada na Rua Pedro Américo e na Avenida Sorocabana foi concluída?
2. **Em caso positivo**, requeiro que informem: **i)** quando a obra foi concluída; **ii)** ela tem quanto tempo de garantia; **iii)** qual a qualidade do material utilizado para colocação de lajotas no local da obra?; **iv)** tem conhecimento dos danos causados pela obra realizada?; **v)** quais providências pretende adotar para resolver o problema e deixar a via em condições de tráfego?
3. **Em caso negativo**, qual a previsão de término da obra e qual o planejamento existente para a reparação dos danos causados a via pública em função da sua execução?

Sala “D. Idílio José Soares”, em 22 de maio de 2023.

Wilson RH

Vereador

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003000330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

