

# Requerimento nº \_\_\_\_\_, de 2023

**“Solicita ao Executivo, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Sr. TIAGO RODRIGUES CERVANTES, que sejam prestadas informações acerca da recente reforma realizada no Posto de Saúde do Suarão.”**

## Senhor Presidente:

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, seja expedido ofício ao Executivo, na pessoa do Excelentíssimo Prefeito Sr. TIAGO RODRIGUES CERVANTES para que sejam prestadas informações acerca da recente reforma realizada no Posto de Saúde do Suarão.

Após ser procurado por Munícipes que estão interessados em saber mais sobre o tema ora abordado, o vereador que subscreve o presente Requerimento, visitou o local e entendeu serem pertinentes os questionamentos abaixo:

- a) Após finalização da obra, a mesma foi aceita, concluída e considerada satisfatória pela Administração Municipal?
- b) Quantas empresas trabalharam nessa reforma? Como foi feita a contratação de cada uma delas? Qual o valor de cada contrato? (Favor enviar cópia dos contratos mencionados)
- c) Por que toda a parte de fiação foi feita por fora? A reforma não incluía o forro e o telhado? Houve algum erro com relação a ordem de execução do trabalho?
- d) A fiação nova que foi colocada, já foi finalizada? Como será resolvido o fato de mesmo com fiação nova, o sistema elétrico não suportar os aparelhos de ar condicionado existentes na unidade?
- e) Ainda existem salas sem aparelhos de ar condicionado, quando isso será resolvido, uma vez que o Prefeito anunciou que a unidade seria inteiramente climatizada?



f) Quem foi o responsável pela fiação da linha telefônica? Por que até hoje apenas um ponto foi disponibilizado na unidade? A empresa que fez o serviço não deveria ter disponibilizado as extensões necessárias?

g) Ainda no tocante à fiação, foram utilizadas calhas de metal, para fixação nas paredes. Ocorre, que com pouco mais de 1 mês de inauguração, essas calhas já estão começando a enferrujar. Ante o exposto questiono: Esse material realmente era o mais indicado para esse serviço? Fazia parte do edital de contratação, ou o empreiteiro teve liberdade para escolher? Essa questão foi verificada no momento em que a Obra foi recebida como concluída?

h) Referente a sala de coleta de exames, quem foi o responsável por escolher a cor da parede e o tipo de iluminação? Foi observada a importância da claridade nessa sala, principalmente para colher o sangue dos pacientes e conseguir achar a veia com mais facilidade? O ideal seriam lâmpadas de canaleta e paredes brancas, por que isso não foi observado?

i) No tocante ao espaço reservado para a farmácia: Quando serão instalados os armários e/ou prateleiras suficientes para armazenamento dos remédios? No momento da entrega da obra, esse ponto já não deveria ter sido observado? O que justifica essa falta de planejamento?

j) Na parte dos fundos da unidade, onde existe a divisa do toldo com a parede, pelo constatado, continua vazando água em dias de chuva. A empresa responsável foi notificada? Se a resposta for positiva, favor enviar cópia da notificação. Quem vai resolver esse problema?

k) Ainda sobre a parte dos fundos da unidade, o piso está com a “caída” errada e trazendo água para dentro da unidade nos dias de chuva. Sendo assim, questiono: A empresa foi notificada do mencionado problema? Se a resposta for positiva, favor enviar cópia da notificação. Quem vai resolver esse problema?

l) Em algumas salas já é possível observar umidade no ponto acima dos rodapés das paredes, isso não teria que ter sido resolvido nessa reforma? A empresa foi notificada a respeito? Se a resposta for positiva, favor enviar cópia da notificação. Quem vai resolver esse problema?



Ficamos no aguardo dos esclarecimentos.

Cordialmente.

**Sala “D. Idílio José Soares”, em 5 de Junho de 2023.**

**Carlos Henrique Silvestre Garzon**  
**Vereador**



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003300350034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

