

Requerimento

“Solicita ao Executivo informações sobre o funcionamento e manutenção dos semáforos localizados na Rua Ovídio Tavares de Oliveira com a Rua João Mariano Ferreira, na região do Mosteiro, e na Rua Vereador Angelino de Bortoli com a Avenida Harry Forssell, na região do Sabaúna.”

Excelentíssimo Presidente,

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que se solicite ao Poder Executivo, na pessoa do Exmo. Senhor Prefeito Tiago Cervantes, e por meio da secretaria competente, informações a respeito do funcionamento dos semáforos localizados na Rua Ovídio Tavares de Oliveira, na esquina com a Rua João Mariano Ferreira, na região do Mosteiro, e na Rua Vereador Angelino de Bortoli, com a Avenida Harry Forssell, na região do Sabaúna.

Este requerimento busca atender aos anseios da população, tendo em vista que os semáforos mencionados encontram-se há vários dias fora de operação.

Diante disso, requeiro esclarecimentos sobre:

1. Qual o motivo dos semáforos permanecerem vários dias sem funcionamento regular?
2. Quem é o responsável pela administração e manutenção dos semáforos no município de Itanhaém?
3. Para prevenir acidentes, por que não são destacados agentes de trânsito para atuar nas proximidades quando os semáforos estão inoperantes?
4. Há manutenções periódicas do sistema de semáforos acima descrito?
5. Se sim, por quais motivos os semáforos mantêm-se inoperantes mesmo com as manutenções?
6. Qual a previsão para solucionar definitivamente essas falhas e evitar transtornos recorrentes?

A falha no funcionamento desses equipamentos representa um sério risco à segurança de pedestres e motoristas, especialmente considerando o intenso fluxo diário nessas vias. A situação torna-se ainda mais crítica para os motociclistas, o que eleva significativamente o risco de acidentes graves. Diante disso, é fundamental que a Prefeitura adote as medidas necessárias para solucionar o problema com urgência.

Sala “D. Idílio José Soares”, em 28 de fevereiro de 2025.

WILLIAN TADEU RAMOS DE SOUSA
Vereador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 370035003900350037003A005000

Assinado eletronicamente por **WILLIAN TADEU RAMOS DE SOUSA** em 05/05/2025 16:31

Checksum: **68A603AD80DEC33C60F04CF7A2097042E1C556BC0DB53C1FD08CE6C54CC70289**