

**Ofício RSSP4/090/2018**

**D. 14/023.500 - ITA - Vol.1 Tomo 1.**

**Itanhaem, 14 de Dezembro de 2018.**

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao **Ofício n.º272/2018/DE/CMI**, que encaminha o requerimento n.º **130/2018** "onde solicita a Sabesp a possibilidade de inspeção e se necessário a manutenção de esgotos localizados em calçadas/passeios de paralelos, nas Ruas Profeta Joseph Smith, 27 e Garcia Bento no bairro Jd. Corumbá, no Município de Itanhaém", informamos que não possuímos rede coletora de esgotos em operação nesse bairro e que as manutenções nas galerias de águas pluviais são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itanhaém.

Com distinta consideração, colocamos à disposição o Engenheiro Fernando Eduardo Ventura Doveri, e-mail [fdoveri@sabesp.com.br](mailto:fdoveri@sabesp.com.br), tel. (13) 3426-4044, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais e, apresentamos nossos protestos de estima e apreço.

**Eng.º Fernando Eduardo Ventura Doveri**  
Gerente do Setor de Itanhaém – RSSP4  
Unidade de Negócio Baixada Santista

Excelentíssimo Senhor

**Rodrigo Dias de Oliveira**  
Presidente  
Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém





## Requerimento nº 130, de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
BALNEÁRIA DE ITANHAÉM

APROVADO

Em 12 de novembro de 2018.

Presidente

1º Secretário

2º Secretário

**“Solicita à SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – a possibilidade de inspeção e se necessário a manutenção de esgotos localizados em calçadas/passeios de paralelos, nas Ruas Profeta Joseph Smith nº 27 e Garcia Bento nº 74 , no Bairro Jardim Corumbá, conforme especifica”.**

**Senhor Presidente:**

Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, seja expedido ofício à SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - a inspeção e se necessário a manutenção de esgotos localizados em calçadas/passeios de paralelos, nas Ruas Profeta Joseph Smith nº 27 e Garcia Bento nº 74, no Bairro Jardim Corumbá, conforme especifica.

A presente propositura visa atender aos pedidos da população cuja reclamação é o constante empoçamento de água suja, fétida e lodosa nos pontos/localidades acima descritos; além da recorrente constrição de detritos e água de fossa que emergem e se estagnam junto às calçadas/passeios supracitados, causando mau cheiro, mau aspecto e desconforto, tanto visual, quanto olfativo e desvalorização do local.

Para além, ainda fica evidente o risco potencial à saúde que a situação acima descrita representa para os moradores locais e inclusive seus respectivos animais de estimação; como contaminação por vírus, bactérias, fungos e todo o tipo de microrganismo nocivo presente em águas podres.





# Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

- Qual é a periodicidade das manutenções e inspeções feitas em tais caixas de fossas e ou câmaras pluviais?

- Há um prazo padrão para esclarecimentos e ou resolução de tal ocorrência/apontamento?

Sala "D. Idílio José Soares", 12 de Novembro de 2018.

Alder Ferreira Valadão  
VEREADOR

José Domingos Gonçalves Silva  
Vereador

Wilson Oliveira Santos  
Vereador

**Carlos Antonio Ribeiro**  
Vereador

Edinaldo dos Santos Barros  
Vereador

Peterson Gonzaga Dias  
Vereador

